

板目材

NO1 4000X27X220

NO3 4000X34X360

NO5 4000 X 40 X 460

NO7 4000 X 45 X 550

NO9 4000X51X650

NO11 4000X55X710

柾目材

NO13 1600 X 27 X 300

 $NO15 \quad 4000 X 51 X 250$

NO17 4000 X 45 X 260

NO19 3300X45X280



NO2 2200 X 27 X 170 NO4 4000 X 34 X 290

NO6 4000 X 40 X 430 NO8 4000 X 45 X 580

NO10 4000X51X640

NO12 3900 X 55 X 720

NO14 1600X27X220

 $NO16 \quad 4000 X 51 X 220$

NO18 2500X45X300

NO20 2000 X 45 X 300

過去11回催した勉強会に来れない方にタモ原木1本を製材したら取れる板はどんな物かを見て頂きたいと思い上記写真のロシア産タモ原木 長さ4メーター直径74センチの大径原木から製材した全ての板を図解して見ました。以下はその写真です。



 $NO1 \quad 4000 \ x \ 27 \ x \ 220$



NO2 2200X27X170



NO3 4000X34X360



NO4 4000 X 34 X 290



NO5 4000 X 40 X 460



 $NO6 \qquad 4000 \, X40 \, X430$



The Parket of th

NO7 4000 X 45 X 550

NO8 4000 X 45 X 580





NO9 4000X51X650

NO10 4000X51X640





NO11 4000X55X710

 $NO12 \qquad 3900 \, X \, 55 \, X \, 720$



NO13 1600X27X300



NO14 $1600 \times 27 \times 220$



NO15 4000X51X250



NO16 4000X51X220



NO17 4000X45X260



NO18 2500 X 45 X 300





以上20枚の写真でタモ原木の 中身を全てお見せ致しました。これ は原木を製材して板にする作業で 服部商店の工場の確かさを見て頂 く事が一つの狙いでは有りますが、 違う角度からも皆様にお話しさせ て頂きます。

この方法が木に対して優しい製材 方法なのです。板目・柾目・巾広材 を1本の原木から正確に木なりに製 材する事こそ普通の製材方法です。

NO19 3300X45X280 NO20 2000X45X300 1本の原木を製材すると様々な

用途に使える材が出来ます。他方1本の原木を専門挽き(例えば建具用に柾挽きにて34ミリもしく は40ミリの柾目に専門挽き)に製材すると歩留まりは約 $5\sim10\%$ 落ちます。又出来上がった製材品の 品質(巾が狭い柾板が出来る)が落ちる事も有ります。

製材とは、木に逆らわず、木の言う通り製材するのが最高の技術ですが、言うのは簡単ですが実行出 来た木は多く有りません。多分100本に1本位ではと思います。乾燥が出来上がり、そしてお客様に 使って頂いて初めてこの製材方法が結果的に正しかったと言う位難しいのが製材技術だと思います。